

DRILLERS LOG	THICKNESS OF STRATUM	DEPTH TO BOTTOM OF STRATUM
<i>topsoil</i>	1	1
<i>lt brn sand med</i>	8	9
<i>lt brn clay</i>	6	15
<i>lt tan sand med</i>	10	25
<i>brn sand med</i>	45	70
<i>lt brn sand med coarse</i>	15	85
<i>brn sand med coarse</i>	10	95
<i>lt brn sand med</i>	20	115
<i>brn sand med coarse</i>	10	125
<i>Qc 35-06</i>		
<i>Alt: 29'</i>		

RECEIVED

JUL 22 1962

WATER SUPPLY